VT STUDIO の一部機能の脆弱性

公開日 2024年3月29日 株式会社キーエンス

■概要

VT STUDIO に DLL 読み込みに関する脆弱性が存在することが判明しました。 この問題の影響を受ける VT STUDIO のバージョンを以下に示します。

■該当製品の確認方法

影響を受ける製品、バージョンは、以下のとおりです。

製品名	バージョン
VT STUDIO	Ver.8.32 以前

バージョンの確認方法は、以下を参照ください。

メニューから「ヘルプ」>「バージョン情報」を選択すると、[バージョン情報]ダイアログボックスが表示されます。

■脆弱性の説明

当該製品には、DLL 読み込みに関する脆弱性が存在します。

■脆弱性がもたらす脅威

攻撃者は、この問題を悪用し任意のコードを実行できる可能性があります。

■対策方法

対策方法は、以下の通りです。

製品名	対策
VT STUDIO	Ver.8.33 以降にアップデートしてください。

■お問い合わせ先

最寄りの営業所までお問い合わせください。